

3- NOTE SYNTHETIQUE SUR LE NIVEAU DES NAPPES

Service des Milieux Aquatiques

Unité gestion des ressources en eau


Philippe VERJUS

tél : 01 55 01 29 24 fax : 01 55 01 29 00

philippe.verjus@ile-de-france.ecologie.gouv.fr

NIVEAU DES NAPPES D'EAU SOUTERRAINES D'ILE-DE-FRANCE EN AOUT 2005

Si les effets de la sécheresse ne sont pas trop sévères pour la végétation, voire les petits cours d'eau, du fait de quelques pluies éparées et de températures moyennes peu élevées, les nappes connaissent en revanche une situation très préoccupante.



La nappe de la craie et du tertiaire du Vexin Français (piézomètre de Théméricourt, 95) présente un niveau minimal.

N.B. Le piézomètre est représentatif de la situation dans le Vexin, cependant il est actuellement à sec du fait de sa profondeur insuffisante.